

PROPUESTA DE  
**CATÁLOGO DE BIENES  
DE INTERÉS PATRIMONIAL**  
EN EL ÁMBITO RURAL  
**COLMENAREJO**

Enero de 2015



**ALTERNATIVA por Colmenarejo**

Todos los pueblos tienen una herencia cultural que se manifiesta en su arquitectura, sus tradiciones y sus paisajes. Esta herencia puede ser dilapidada o conservada, en un testimonio del buen o mal hacer de sus gentes y sus gobiernos.

Las opciones de crecimiento construidas en base a la depredación y destrucción de estos valores culturales, históricos, paisajísticos, ambientales y etnográficos, suponen la pérdida de la identidad histórico-cultural de las sociedades.

ALTERNATIVA por Colmenarejo ha defendido desde sus inicios esta herencia frente a quienes solo ven el patrimonio histórico y ambiental de su pueblo como una forma de enriquecimiento rápido, sin importar el precio que el resto de vecinos y las generaciones venideras tengan que pagar.

En esta línea de trabajo, presentamos esta propuesta de **Catálogo de bienes de interés patrimonial en el ámbito rural de Colmenarejo**, con la esperanza de que buena parte de estos elementos pase a engrosar la escueta relación de bienes protegidos, con la única finalidad de conservarlos y evitar que la desidia y la ignorancia imperen sobre la cultura y el respeto a nuestros predecesores y nuestra historia.

Desgraciadamente, estos bienes son pocos y humildes, porque Colmenarejo (y la semántica de su topónimo así lo indica) ha sido históricamente un pueblo pequeño y de escasa entidad, pero precisamente por ello sería imperdonable relegar al olvido y la destrucción un patrimonio que es tan sencillo proteger.

Este Catálogo no es una propuesta cerrada. El órgano competente en materia de patrimonio —la Dirección General de Patrimonio— debería tener la oportunidad de evaluarlo, mediando el análisis de sus técnicos, y determinar qué elementos merecen ser protegidos y cuáles no.

Nuestra propuesta recoge solo aquellos bienes existentes en el entorno rural y no incluidos en el *Catálogo de bienes a proteger*, de las NN. SS. Son solo aquellos a los que hemos tenido acceso franco. Sin duda quedan fuera otros elementos que, por encontrarse en fincas valladas, no hemos podido identificar, y otros que habrán pasado desapercibidos. Por ello queremos pedir la colaboración de nuestros convecinos para, entre todos, ir completando este trabajo.

**IMPORTANTE:** Para la localización por coordenadas se utiliza el sistema UTM ETRS89, huso 30, hemisferio N, que se puede referenciar con gran comodidad y precisión —entre otras— en la web: <http://www.madrid.org/cartografia/visorCartografia/html/visor.htm>

## FICHA Nº 1

### TIPO DE BIEN

- |                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo   | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil   | - Vivar         |
| - Carbonera    | - Cantera | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino  | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente  | - Molino        |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414558-4488194


### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario.

### DESCRIPCIÓN

Casita de mampostería de granito en seco, de bloques de tamaño medio, con muros en buen estado, sin cubierta. Abundantes restos de teja. Asociada a un filón de cuarzo y calicata minera aladaña. Posiblemente relacionada con prospección minera. Época posible: hacia 1900.

### DIBUJO




## FOTOS





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 2

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Otros

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414404-4487660

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario.*

Situado en vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN


Se trata de un murete de mampostería de granito con vestigios de argamasa deshecha, que cierra una pequeña vaguada artificial abierta al camino de la Espernada. Aparentemente se trata de un murete sin interés alguno, pero lo incluimos en el catálogo porque su presencia es del todo inexplicable y está en una zona en la que aparecen otros vestigios de interés, por lo que debería ser objeto de un análisis más pormenorizado. En su coronación tiene una longitud de 430 cm, un espesor aparente de 50 cm y una altura medida desde el punto más bajo de 130 cm.

### FOTOS





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 3

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414372-4487472

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario.*


Situado en vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN


Junto a un sendero que discurre al Este del camino de la Espernada, hay una alineación de 16 a 20 piedras planas, orientadas N-S. Parecen constituir el bordillo de un camino antiguo. Un poco más al norte, también junto al camino, se adivinan otros restos de bordura. A lo largo de este camino, algunos autores han citado restos de calzada antigua.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 4

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

- Punto 1: UTM 414498-4487990
- Punto 2: UTM 414479-4488043
- Punto 3: UTM 414462-4488111
- Punto 4: UTM 414420-4488184
- Punto 5: UTM 414431-4488223
- Punto 6: UTM 414403-4488367
- Punto 7: UTM 414411-4488267

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario.*

Todos los elementos de interés están localizados sobre una vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN

Se trata de varios puntos y tramos de vallado antiguo de características megalíticas, con piedras que en muchos casos superan los 100 cm en alguna de sus dimensiones, llegando hasta los 120 x 100 x 70 cm en un caso, con un peso estimado de 2,3 toneladas. No es, por tanto, el tipo de vallado al uso en la zona. Se encuentran varios tramos, que se pueden identificar con las coordenadas y el plano adjuntos, a ambos lados del camino de la Espernada. Estos restos de vallado sin duda guardan relación con el carácter histórico de este camino.

### FOTOS










### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 5

### TIPO DE BIEN

- |                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo   | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil   | - Vivar         |
| - Carbonera    | - Cantero | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino  | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente  | - Molino        |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415354-4487979

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario.*

Situados en vía pecuaria.


### DESCRIPCIÓN

Dos pequeños hitos (unos 70 cm de alto) a ambos lados de la colada de Navalapielga. El situado al sur está roto y es de colocación moderna, pero el del lado norte está bien cimentado. El motivo de incluirlos en este catálogo es que marcan el acceso a un descansadero (del arroyo Riosequillo). Esta circunstancia es la que les da una importancia y una posible antigüedad que en otro caso quizá no tuvieran.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 6

### TIPO DE BIEN

- |                |                  |                 |
|----------------|------------------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo          | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil          | - Vivar         |
| - Carbonera    | - <b>Cantera</b> | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino         | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente         | - Molino        |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

- UTM 413588-4488709
- UTM 413635-4488697
- UTM 413612-4488639
- UTM 413628-4488615

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO


Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un área de unos 15.000 m<sup>2</sup> en la que abundan pequeñas canteras de granito de uso local. Algunas son claramente muy antiguas y otras han sido explotadas recientemente, siempre en una escala muy reducida, casi doméstica, podríamos decir. La mayor, **c)**, ocupa unos 100 m<sup>2</sup> y ha sido explotada recientemente, hacia 1960. Hay huellas de barreno manual. La cantera **a)** ocupa apenas 10 m<sup>2</sup> y solo se aprecian signos de actividad reciente (últimos 50-60 años). La **b)** y la **d)** son explotaciones muy antiguas. No cabe duda de que se trata de una zona extractiva de uso muy local y antigüedad considerable, que aprovecha afloramientos que desmocha y abandona, evitando la excavación en profundidad. Además de estas cuatro, debe haber alguna más.

## FOTOS

a)



b)



c)








d)





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 7

### TIPO DE BIEN

- |                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo   | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil   | - Vivar         |
| - Carbonera    | - Cantera | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino  | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente  | - Molino        |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415018-4484543

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO


Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*

### DESCRIPCIÓN

Majada en mampostería de granito con argamasa en muy buen estado de conservación. Techo de uralita. Es una reconstrucción hecha en torno a 1960 de algún tipo de edificación más antigua. Consta de una nave con cerchas de madera y un añadido para habitación. En la actualidad, sin uso.

### DIBUJO




## FOTOS







## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 8

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar/Conejera
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415171-4484341

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

### DESCRIPCIÓN

Vivar de unos 80 m<sup>2</sup>, con 22 metros de longitud en el eje más largo. Está perimetrado por grandes bloques de granito y utiliza exclusivamente piedra. Aunque en Colmenarejo existen centenares de vivares, son pocos los que tienen una factura tan sólida y bien ejecutada, y están tan bien conservados.


### FOTOS







### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 9

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantero
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414423-4485205

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

### DESCRIPCIÓN

Casilla de mampostería de granito, de planta cuadrada y 5 m de lado. Reformada recientemente con materiales inadecuados, mantiene no obstante los muros en buen estado. Es similar a la casilla de la Ficha nº 1 y a otras que en mejor o peor estado se conservan en el municipio. A unos 44 m hacia el este, quedan los restos de otra similar, pero muy arruinada. A pocos metros, hacia el sur, existe un aprisco de unos 500 m<sup>2</sup>, aparentemente muy antiguo, dividido en dos espacios iguales y con dos pequeños espacios semicirculares adosados que bien pueden ser la planta de sendos chozos o bien pequeños rediles para separar parturientas, hembras con crías, animales enfermos, etc. Tanto este aprisco como las casillas se encuentran en una finca cerrada, lo que ha imposibilitado una inspección más detallada.


### FOTOS







### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 10

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil/Aprisco
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415434-4476527

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO


Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario*.

### DESCRIPCIÓN

Cercado de piedra de forma rectangular (7 x 16 metros) en bastante mal estado, con uno de sus lados al abrigo de un gran peñasco. En él existe una cueva o resguardo de pequeñas dimensiones en el que se ha excavado una especie de hogar circular (sin rastro de haber hecho fuego) bastante intrigante. No hay signos de ocupación reciente.


### FOTOS







### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 11

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415071-4487533


### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor agropecuario.*


### DESCRIPCIÓN

Hito de granito, de 160 cm de alto y sección rectangular de 42 x 32 cm, coronación redondeada, que delimita un antiguo coto real. Es similar a los otros que existen en Colmenarejo (Fichas nº 13 y 20) y en otros lugares de la comarca. Bajo una corona real toscamente labrada, figura la inscripción "Bedado de caza menor. Año de 1793". En la cara opuesta figura solo la corona real. Este hito se halla embebido entre el follaje de un enebro, al borde de una gran calicata minera. Sirve de referencia para demarcar la concesión minera "Aurora", tal como podemos leer en el Diario Oficial de Avisos de Madrid, de 8 de abril de 1913.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 12

### TIPO DE BIEN

- |                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo   | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil   | - Vivar         |
| - Carbonera    | - Cantera | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino  | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente  | - Molino        |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415479-4487321

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor agropecuario*.

### DESCRIPCIÓN

Casilla de mampostería de granito y excelente factura, con llagueado tradicional. Mide aproximadamente 4,5 x 4 metros y una altura a alero entre 2,80 y 3,80 m y 4,20 a cumbre medido en la fachada sur. La cubierta original de teja a dos aguas ha sido sustituida por planchas de Uralita. Su testero sur está coronado por una pequeña chimenea. Tiene una perfecta orientación N-S. En cartografía de mediados de 1960 figura como "casa del guarda".

### FOTOS







### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 13

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414382-4486175

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor agropecuario*.

### DESCRIPCIÓN


Hito de granito, de 160 cm de alto y sección rectangular de 42 x 32 cm, coronación redondeada, que delimita un antiguo coto real. Es similar a los otros que existen en Colmenarejo (Fichas nº 11 y 20) y en otros lugares de la comarca. En la cara Oeste, bajo una corona real toscamente labrada, figura la inscripción "Bedado de caza menor. Año de 1793". En la cara opuesta (este) figura solo la corona real.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 14

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414715-4482423

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y paisaje natural*. Zona de protección de cauces y riberas.

En el lado de Valdemorillo, vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN

Se trata de los restos de un puente sobre el río Aulencia datado en los siglos XV- XVI (Vallespín Gómez, O.), situado en el histórico camino de Robledo de Chavela. Una vez arruinado (quizá durante la invasión napoleónica), este camino pasa a llamarse en cartografía antigua "Camino del puente caído". No debe confundirse con el puente romano de la Ficha 19. Los restos visibles se distribuyen a ambos lados del río. Tienen mayor entidad los del lado de Colmenarejo, aunque debido al vallado de una finca particular, son de muy difícil acceso. Estos restos resultan difíciles de identificar debido a la exuberante vegetación de ribera.

### FOTOS





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 15

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414777-4482326

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y paisaje natural*. Zona de protección de cauces y riberas.

### DESCRIPCIÓN

Se trata de dos parapetos para artillería, en forma de media luna y una altura de 1 metro, realizados en mampostería de granito y hormigón. Construidos por el mando Republicano, seguramente una vez estabilizado el frente o previamente a la ofensiva de Brunete. De su orientación se desprende su finalidad, que sería proteger el paso situado aguas abajo, en la confluencia del Aulencia con el Guadarrama. Se conservan dos de estas estructuras, separadas por pocos metros, además de pequeñas trincheras y polvorines situados tras ellas para almacenar la munición. Actualmente se encuentran en una finca particular inaccesible.

### FOTOS





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 16

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414514-4482836

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., edificio y caz están en *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y paisaje natural*. El edificio, además, en zona de protección de cauces y riberas.

El edificio también está en un descansadero pecuario.


### DESCRIPCIÓN

Restos de un molino, el mayor de la zona, denominado en los documentos antiguos "Molino del Sr. Méndez" y modernamente "Molino del Puente Caído". Se trata de un molino de considerable tamaño, cuyas estructuras medianamente conservadas, incluyen el cubo, en cuyo frente se embuten varios sillares, previsiblemente de alguno de los dos puentes que cruzaron el Aulencia en las proximidades, más probablemente el del siglo XV-XVI. Este molino, cuyas estructuras principales se distribuyen en una superficie de unos 500 m<sup>2</sup>, posee un caz de unos 650 m, que deja restos apreciables en varios de sus tramos.


### FOTOS







## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 17

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Otros

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414395-4482751

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y paisaje natural*. Comprendido en zona de cauces y riberas.

### DESCRIPCIÓN

Acueducto sobre el río Aulencia, con una longitud de 63 metros y un ancho de 80 cm, construido hacia 1945 para el suministro de agua procedente de la presa del Aulencia. Se apoya sobre dos pilares de mampostería de granito llagueada. Realizado en hormigón y canalización formada por bovedilla de ladrillo. El estado de la estructura es muy bueno, aunque el revestimiento superior de ladrillo de la canalización está en mal estado. Se conservan pequeños tramos de una barandilla de cable de acero sobre barras del mismo material. Este acueducto se utiliza actualmente para vadear el Aulencia. En cabecera posee un registro con las llaves de paso.


### FOTOS







## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 18

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

Inicio: UTM 414512-4482816

Final: UTM 413332-4485625


### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección* que, dependiendo de la zona del camino, lo es por *masas forestales* o por *valor ecológico y del paisaje natural*. Todo el trayecto discurre, además, por zona de cauces y riberas.

### DESCRIPCIÓN

Se trata de una senda formada sobre la conducción de agua procedente del embalse del Aulencia, localmente conocido como Presa Vieja. Realizada hacia 1945, constituye, casi con total seguridad, un camino de servidumbre para el mantenimiento de dicha conducción. Es una senda muy utilizada por caminantes y ciclistas debido a la gran belleza del paraje que atraviesa, un encajonamiento del río Aulencia, conocido como "cañón del Aulencia". El ancho oscila entre 1 y 1,5 metros, con una longitud de 3,6 Km.


### FOTOS







## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 19

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414518-4482798

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural. Protección de cauces y riberas*.


Situado en un descansadero pecuario.

### DESCRIPCIÓN


Restos de un puente romano del siglo II (Vallespín Gómez, O. 2005. *El camino histórico de Colmenar Viejo a Madrid por Fuencarral*. Revista de investigación y divulgación. Asociación cultural "El Pico San Pedro". Cuadernos de Estudio nº 19). En la orilla de Valdemorillo se conserva el arranque de un tajamar, y en el lado de Colmenarejo, oculto entre maleza, un murete de contención y otras estructuras que no son visibles a simple vista, pero certificadas por E. Suja, J. Rodríguez-Morales y otros.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 20

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414666-4482994

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*

Situado en vía pecuaria.


### DESCRIPCIÓN

Hito demarcando un coto real de 1793, similar al ya descrito en las Fichas 11 y 13.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 21

### TIPO DE BIEN

- |                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo   | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil   | - Vivar         |
| - Carbonera    | - Cantera | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino  | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente  | - Molino        |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 413543-4487210

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y paisaje natural*.


### DESCRIPCIÓN

Edificio de mampostería tosca de granito, de 50 cm de espesor, en estado de ruina, que conserva algunas jambas y un dintel aunque ha perdido por completo una cubierta a dos aguas. Tiene una superficie aproximada de 98 m<sup>2</sup> y unas dimensiones de 7 x 14 m. Dispone de 8 ventanas, a las que se han arrancado jambas, dinteles y carpintería, y una puerta abierta al este. La edificación está en una ladera de fuerte pendiente, por lo que posee un zócalo de nivelación de planta ligeramente mayor que esta, que parte de la cota 0 al este hasta alcanzar la cota 180 cm al oeste. Sobre este zócalo se alzan los muros, con alturas variables en función del estado ruinoso, entre 130 y 280 cm. Quedan restos de un cuidado rejuntado en escamas en el muro norte.

Este edificio se encuentra muy cerca de una mina –Esmeralda- y junto a un filón de cuarzo, por lo que podría tener alguna relación con la minería. Parece corresponder a principios del siglo XX.

A unos 20 metros hay un pozo de agua de escaso diámetro, revestido de ladrillo hueco, que parece posterior.


### DIBUJO



## FOTOS










### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 22

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 412431-4490860

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por masas forestales, vía pecuaria y pasillo de infraestructuras hidráulicas*.

### DESCRIPCIÓN


Al igual que los mojones de la ficha nº 23, se trata de un mojón antiguo de señalización del Camino del Rey. En Colmenarejo hay bastantes mojones de este tipo, pero hemos elegido este y los de la ficha 23 por encontrarse en su lugar original y no haber sido utilizados para instalar alambradas o cercas, presentando el mismo aspecto que debieron tener hace más de 100 años. Es de granito de la zona y mide 35 cm de sección y 160 cm de alto. Necesita ser enderezado.

### FOTOS





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 23

### TIPO DE BIEN

- |                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo   | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil   | - Vivar         |
| - Carbonera    | - Cantera | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino  | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente  | - Molino        |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

1. UTM 412957-4488496
2. UTM 412874-4488510
3. UTM 412813-4488524
4. UTM 412540-4488633
5. UTM 412436-4488688
6. UTM 412366-4488728

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., es linde entre *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*, y *suelo de interés agropecuario*. Posiblemente también vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN


Varios mojones alineados a lo largo del muy probable trazado antiguo del Camino del Rey, en una zona en la que dicho camino ha desaparecido sobre el terreno, pero figura en mapas y deslindes. Es, junto con un tramo de la Cañada de Merinas, el único caso de alineación antigua conservada de una vía pecuaria en Colmenarejo. Las dimensiones son:

1. Sección rectangular: 25 x 45 cm. Altura: 80 cm
2. Sección triangular: 40 x 40 x 30 cm. Altura: 90 cm
3. Sección cuadrada: 35 x 35 cm. Altura: 100 cm
4. Sección rectangular: 35 x 40 cm. Altura: 155 cm
5. Sección cuadrada: 30 x 30 cm. Altura: 100 cm
6. Sección cuadrada. No se ha podido medir

## FOTOS








Estos otros mojones de piedra antiguos (también en el Camino del Rey), han sido recolocados y utilizados para instalar un vallado, por eso no los hemos catalogado, pero es un criterio revisable.

## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 24

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

Desde UTM 413067-4488853 hasta UTM 412957-4488496

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO


Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., es linde entre *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*, y *suelo de interés agropecuario*. Vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un tramo de casi 600 metros lineales de vallado de piedra tradicional consistente en planchones de granito de considerable longitud y altura (aunque pequeña anchura) entre los que se colocan ripios a modo de relleno. Forman un conjunto extenso y armónico a lo largo de la Colada del Milanillo hasta su cruce con el Camino del Rey.

### DIBUJO




## FOTOS





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 25

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil/Aprisco
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 413986-4483829

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural (masas forestales).*

### DESCRIPCIÓN


Aprisco antiguo con 3 de sus 4 lados bien conservados. Presenta un perímetro de 80 m, una superficie de 440 m<sup>2</sup> y forma de tonel. A menos de 20 m hacia el N-NE se encuentran los restos del chozo (Ficha 26).

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 26

### TIPO DE BIEN

- |                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo   | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil   | - Vivar         |
| - Carbonera    | - Cantero | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino  | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente  | - Molino        |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414000-4483860

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO


Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural (masas forestales)*.

### DESCRIPCIÓN

Pequeño chozo-refugio de pastores, a escasos 20 metros del redil (Ficha 25). Muros de 60-70 cm de mampostería en seco muy tosca, bastante arrumbado. La altura de los muros está comprendida entre los 120 y 150 cm, excepto el paño suroeste, que va de 100 a 30 cm.


### DIBUJO



### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 27

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 416542-4485432

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*

Situado en vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN


Mojón antiguo de granito que señala la linde entre Colmenarejo y El Pardillo. Está caído. Tiene sección rectangular, que en la cima pasa a ser triangular-prismática. Mide 165 cm de longitud y tiene una sección hacia su mitad de 47 x 30 cm.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 28

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415461-4485714

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO


Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural, infraestructuras hidráulicas*.

### DESCRIPCIÓN

Edificación antigua de mampostería tosca de gneis, con muros de 60 cm de espesor. No conserva la techumbre. En el interior hay una caseta de ladrillo. Destacan los excelentes sillares de granito en las esquinas, seguramente reaprovechados, y los enmarques de una ventana (62 x 88 cm) y dos ventanucos (25 x 55 cm y 20 x 26 cm), con jambas, dinteles y alféizares también de granito. Un tercer ventanuco (45 x 55 cm), a ras de suelo y cegado, tiene jambas de ladrillo tosco antiguo. La altura de muros es variable: al norte está entre 180 cm y 250 cm en la esquina. La cara este — la mejor conservada — alcanza los 370 cm en el centro.

Es parte de una edificación que hacia los años 60 se conservaba en buen estado y techada. A inicios de los 70, esta parte pierde su techumbre y se convierte en patio o corral, hasta el día de hoy. El resto del edificio ha sido intensamente reformado y está en uso, perdiendo buena parte de sus características originales, por lo que no lo catalogamos. Este criterio es revisable.

### DIBUJO




## FOTOS







### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 29

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil/Aprisco
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415312-4485668

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO


Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un aprisco en regular estado, de 66 m de perímetro y una superficie de 350 m<sup>2</sup>. A unos 35 m al noroeste se encuentra el antiguo chozo (Ficha 30), muy reformado.

### FOTOS





## FICHA Nº 30

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantero
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415272-4485696

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

### DESCRIPCIÓN

Se trata de los restos de una edificación que ha sufrido varias reformas y añadidos en los últimos 60 años. En origen, probablemente sea un chozo de pastor vinculado al cercano aprisco (Ficha 29). Hacia 1946 el edificio se encuentra techado y con un pequeño corral a levante. En los años 60 solo queda techado un pequeño recinto en la esquina noroeste, y el resto ya presenta ruina. Muy poco después la ruina ya es generalizada. En la actualidad, quizá solo sea en parte original el muro oeste.


### FOTOS







## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 31

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414318-4483742

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

### DESCRIPCIÓN


Mina conocida como "Cabeza Aguda" o "Cerro Chico". Consta de una galería en descenso de unos 10 metros, bastante peligrosa. Aparece crisocola. Sobre ella existe una caseta de mampostería de ladrillo sin interés. Se ha citado en alguna bibliografía como una posible mina de oro romana.

### FOTOS





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 32

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- **Mina**
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415987-4485820

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

### DESCRIPCIÓN

Pozo conocido como "la Picaza", junto al camino del Pardillo, en un filón de cuarzo muy bien resaltado. La profundidad es de unos 15 metros. Posiblemente se extrajo cobre gris y plata (Jordá, L. 2008). Aparece en varios documentos hacia 1620.


### FOTOS





PLANO DE LOCALIZACIÓN

FICHA Nº 32



## FICHA Nº 33

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- **Mina**
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415784-4486671

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*

### DESCRIPCIÓN


Pozo en lo alto de un cerro, conocido en documentos antiguos como "pozo Alegría". Pozo ancho, de unos 12 metros de profundidad sobre filón de cuarzo, aparentemente estéril. Peligroso pero vallado recientemente.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 34

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 416154-4486649

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección en su calidad de cauces y riberas*.

### DESCRIPCIÓN

Complejo minero explotado desde antiguo hasta inicios del siglo XX. Conocido como "mina María", ha tenido bastante importancia a lo largo de la historia. En un principio se explotó el filón a cielo abierto en un zanjón de considerables dimensiones (40 metros). En cabecera hay un pozo peligroso, y junto al arroyo dos galerías cegadas. A muy escasos metros, al otro lado del arroyo (Galapagar) se encuentra una galería citada en documentos históricos como "muy antigua". En los alrededores quedan restos de muretes de nivelación y contención, y posiblemente de otros pozos. La mineralogía es malaquita y azurita, muy abundante en la escombrera. El conjunto es bastante peligroso.

### FOTOS







## FICHA Nº 35

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 416095-4486988

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

### DESCRIPCIÓN


Pozo catalogado en el libro "Antigua Pilar y la minería histórica en Colmenarejo" como SN1. Figura en planos de demarcación de mediados del siglo XIX como "no sabemos el nombre", lo cual lo sitúa en una época muy anterior. No presenta mineralizaciones aparentes.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 36

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 416111-4487146

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección en su calidad de cauces y riberas*.

### DESCRIPCIÓN


Catalogado en el libro "Antigua Pilar y la minería histórica en Colmenarejo" como SN3. Es un pozo situado a escasos metros del arroyo, con mineralizaciones de carbonatos de cobre. Su profundidad real permanece oculta bajo el nivel freático.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 37

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- **Mina**
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415202-4487203

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario*.

### DESCRIPCIÓN


Catalogado en el libro "Antigua Pilar y la minería histórica en Colmenarejo" como SN5. Es uno de los varios pozos que menudean en el cerro de los Quemados, este en su ladera norte. Su profundidad real permanece oculta bajo el nivel freático.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 38

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- **Mina**
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415157-4487189

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario*.


### DESCRIPCIÓN

Catalogado en el libro "Antigua Pilar y la minería histórica en Colmenarejo" como SN6. Es uno de los varios pozos que menudean en el cerro de los Quemados, este en su ladera norte y muy cercano al de la ficha 37. Su profundidad real se esconde bajo el elevado nivel freático.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 39

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414819-4484792

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situada en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*

### DESCRIPCIÓN


Catalogada en el libro "Antigua Pilar y la minería histórica en Colmenarejo" como SN8. Puede ser alguna de las explotaciones a las que se refieren documentos del siglo XVII. Aunque los pozos están cegados, el tamaño de la escombrera denota que se trató de una explotación importante.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 40

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415632-4487030

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario*.

### DESCRIPCIÓN


Catalogado en el libro "Antigua Pilar y la minería histórica en Colmenarejo" como "los Quemados 2". Pertenece al conjunto de pozos situados en la ladera sur del cerro de igual nombre. Presenta una entibación de mampostería muy cuidada, y está cegado a unos 4 metros de profundidad. En los alrededores hay varias escombreras con mineralización de cobre.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 41

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- **Mina**
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415611-4487010

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario*.


### DESCRIPCIÓN

Catalogado en el libro "Antigua Pilar y la minería histórica en Colmenarejo" como "los Quemados 3". Pertenece al conjunto de pozos situados en la ladera sur del cerro de igual nombre. Es un conjunto de escombreras sin pozo visible, con mineralizaciones de cobre.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 42

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

- Vivar 1: UTM 415615-4486361
- Vivar 2: UTM 415619-4486325
- Vivar 3: UTM 415617-4486262
- Vivar 4: UTM 415618-4486210

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un conjunto de 4 vivares antiguos y bien formados, hechos exclusivamente con piedra de la zona, alineados norte-sur y separados 26, 62 y 42 metros, comenzando por el que está más al norte. Sus datos específicos son:

- Vivar 1: circular, de 90-100 cm de altura y 60 m<sup>2</sup>.
- Vivar 2: circular, de 80 cm de altura y 38 m<sup>2</sup>.
- Vivar 3: circular, de 90-100 cm de altura y 50 m<sup>2</sup>. Oculto en el norte por las zarzas.
- Vivar 4: circular, de 50 a 130 cm de altura y 32 m<sup>2</sup>.

### FOTOS










## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 43

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 414217-4483962

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

Situado en vía pecuaria.


### DESCRIPCIÓN

Pozo minero conocido como "Chaparrilla 1". No hay documentación sobre su explotación, que probablemente sea muy antigua (siglo XVII). Consta de una galería inclinada que conecta con un pozo contiguo de 10 metros y muy peligroso. En la pequeña escombrera se aprecian carbonatos de cobre (crisocola).

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 44

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 411664-4491770

UTM 411538-4491677

UTM 411615-4491730

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por masas forestales.*

Zona de protección del embalse de Valmayor. Habitualmente sumergido.

### DESCRIPCIÓN

Tramo de camino antiguo de 5 metros de anchura, limitado por bordillos de granito bien ejecutados. Es un tramo resaltado para salvar una pequeña vaguada, a cuyo efecto dispone de una alcantarilla que lo atraviesa, cubierta por losas de granito. Siguiendo su trazado existen dos alcantarillas más, medio tapadas por los sedimentos. Por su anchura y factura no cabe duda de que se trata de un camino histórico de entidad. Habitualmente permanece oculto bajo las aguas del embalse.

### FOTOS







Medio tapadas por los sedimentos, aparecen otras dos alcantarillas (sobre estas líneas y en la siguiente página) en el trayecto de este antiguo camino, antes de que las aguas del pantano hagan imposible continuar la búsqueda. Es previsible que este camino también deje vestigios en la otra orilla del

embalse.




Foto aérea de 1975. Aquí se aprecia una proliferación de sendas y caminos, consecuencia de los trabajos de deforestación de lo que será el vaso del embalse de Valmayor. Aparecen en construcción los vallados de piedra de las fincas que limitarán con el embalse, tratando de seguir mediante trazados rectilíneos la cota límite de llenado del pantano.




Foto aérea de mediados de los años 60. Se aprecia con nitidez el tramo de camino que nos ocupa. Podría tener continuidad con la Cañada de Valmayor que se dirige a Peralejo. Obsérvese la Cañada Real Segoviana, totalmente flanqueada por altos vallados de piedra de las fincas colindantes.



En el plano de 1960 también aparece este camino, que parte de la Cañada de Merinas para dirigirse en dirección oeste o suroeste. La opinión de Olga Vallespín (que lo ha visitado recientemente) es que se trata de un tramo del camino de Peralejo y de una antigüedad entre los siglos XVI y XVIII.

## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 45

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 411700-4492294

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*


Zona de protección del embalse de Valmayor.

### DESCRIPCIÓN

Restos del arranque del camino por el que la antigua carretera de El Escorial cruzaba el arroyo del Tercio (hoy embalse de Valmayor), hasta que se construyó el actual viaducto.

### FOTOS










En esta foto se advierte perfectamente que el trazado original del camino seguía recto sin girar hacia el suroeste, como sí hace la carretera posterior. No solo se aprecia en las losas de bordura sino en el mojón que se separa claramente del trazado. Para Olga Vallespín Gómez la antigua caretera de El Escorial aprovechó esta estructura, posiblemente del siglo XVI.

## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 46

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantero
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas: entre 414651-4483815 y 414703-4483629

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

En parte, afectado por vía pecuaria.



### DESCRIPCIÓN

Restos visibles de camino antiguo. Se aprecian las alineaciones y taludes laterales, restos del empedrado y zonas de rodadura reforzada y elevada para carretas. La anchura aparente varía entre 6 y 7 metros. En cartografía antigua figura como parte del trazado del cordel de La Espernada.


### FOTOS







## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 47

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantero
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Otros

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas: 414509-4484291

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural*.

Afectado por vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN


Casilla de mampostería de piedra en seco, con puerta y ventanuco orientados al sureste y ventana al suroeste. En planta mide 4,10 x 3,70 metros y 2,30 de altura. Cubierta restaurada recientemente. Se encuentra en muy buen estado. Alrededores repletos de basura. Creemos que pudo estar relacionada con prospecciones mineras de principios del siglo XX.

### FOTOS





### PLANO DE SITUACIÓN



## FICHA Nº 48

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas: 413286-4485772

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.  
Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección de cauces y riberas*.  
Situado en vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN


Restos de un chozo de pastores en mampostería de piedra en seco, junto al descansadero del Molino de Sopas. Conserva todo el perímetro.

### FOTOS





## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 49

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- **Hito/Mojón**
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas: 413161-4490183

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*

Situado en vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN

Mojón indicador de vía pecuaria, en el interior de una finca vallada junto a la vereda de Praosteros. Altura aproximada 170 cm.

### FOTOS





## FICHA Nº 50

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 412307-4491785

UTM 411960-4491929

UTM 412290-4491790

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*. Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por masas forestales y por valor ecológico y del paisaje natural*. Localizados en vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN


Mojones de señalización de la Cañada Real de Merinas, adosados al vallado sur.

### FOTOS





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 51

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 412096- 4489396 (en el Camino del Rey)

UTM 412410- 4490904 (en el Camino del Rey)

UTM 412155- 4489759 (en el Camino del Rey)

UTM 413158- 4492097 (en la vereda de Las Latas)

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por masas forestales y por valor ecológico y del paisaje natural.*

Localizados en vía pecuaria.


### DESCRIPCIÓN

Casillas de válvulas del Canal de Isabel II localizadas en distintos puntos del municipio. Construidas hacia los años sesenta.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 52

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- **Cantera**
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 413157-4491941 (en la vereda de Las Latas)

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por valor ecológico y del paisaje natural.*

Localizado en vía pecuaria.

### DESCRIPCIÓN

Antiguas canteras, probablemente utilizadas para obtener piedra destinada a la construcción de la Casa de Las Latas, hacia 1925-1930. Figura en el catálogo de permisos de explotación de canteras. No se aprecia el uso de barrenos.

### FOTOS





## LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 53

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 411523-4490546

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno.*

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por masas forestales y por valor ecológico y del paisaje natural.*

Zona de protección del Embalse de Valmayor.

Situado en vía pecuaria.


### DESCRIPCIÓN

Mojón señalizador de la vereda de Prado Osteros, junto al embalse de Valmayor, en la finca de Peñarrubia.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 54

### TIPO DE BIEN

- |                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo   | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil   | - Vivar         |
| - Carbonera    | - Cantera | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino  | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente  | - Molino        |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 415370-4488106

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su interés agropecuario.*


### DESCRIPCIÓN

Restos de un chozo de pastores en mampostería de piedra en seco junto al descansadero del arroyo Riosequillo. Conserva todo el perímetro y parte de la techumbre en teja.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 55

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Molino

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 416298-4484707

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por su valor ecológico y del paisaje natural.*

Situado en vía pecuaria.


### DESCRIPCIÓN

Mojón antiguo de granito que señala la linde entre Colmenarejo y El Pardillo. Está junto a otro moderno, junto a un cerramiento de alambrada. Similar al de la Ficha 27.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 56

### TIPO DE BIEN

- Majada
- Colmenar
- Carbonera
- Linde
- Casa/Casilla
- Chozo
- Redil
- Cantera
- Camino
- Puente
- Fortificación
- Vivar
- Hito/Mojón
- Mina
- Otros

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 411874-4490666

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por masas forestales.*

### DESCRIPCIÓN


Petroglifos en el berrocal de Peñarrubia, consistente en tres cruces talladas. Es similar a otros muchos que se encuentran en la zona de la sierra, con una, dos, tres y hasta cuatro cruces. La mayoría de las veces señalan límites de término municipal y figuran referenciados en documentos de deslinde del siglo XIX. Otras veces señalan caminos. Este parece ser el caso.

**FOTOS** (cedidas por colmenarejo.net)





### PLANO DE LOCALIZACIÓN



## FICHA Nº 57

### TIPO DE BIEN

- |                |           |                 |
|----------------|-----------|-----------------|
| - Majada       | - Chozo   | - Fortificación |
| - Colmenar     | - Redil   | - Vivar         |
| - Carbonera    | - Cantera | - Hito/Mojón    |
| - Linde        | - Camino  | - Mina          |
| - Casa/Casilla | - Puente  | - Otros         |

### LOCALIZACIÓN

Coordenadas:

UTM 411537-4491623

### CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Situado en el *Parque regional del curso medio del río Guadarrama y su entorno*.


Según las NN. SS., *suelo no urbanizable de especial protección por masas forestales*.

Zona de protección del embalse de Valmayor. Habitualmente sumergido.

### DESCRIPCIÓN

Se trata de un bloque de granito que presenta varias incisiones en línea destinadas a cortar la piedra mediante la inserción de cuñas de madera que posteriormente se mojaban, dilatando y rajando la roca. Su antigüedad es considerable y probablemente tenga relación con la construcción del camino de la Ficha 44. Suele permanecer sumergido.

### FOTOS



## PLANO DE LOCALIZACIÓN

